

Bremssättel sind bei Wartungsarbeiten an der Radbremse bezüglich ihrer Verschiebbarkeit auf den Führungsbolzen zu prüfen. Hierzu empfiehlt es sich, bei entfernten Belägen den Bremssattel felgenseitig mehrfach bis zum Anschlag an die Brems Scheibe zu bewegen. Dabei dürfen die Schutzmanschetten der Führungsbolzen nicht gequetscht werden. Die Verschiebung muss leichtgängig erfolgen.

Artikel anfragen oder bestellen im Partner Portal

DT Spare Parts

Die Marke DT Spare Parts aus Deutschland bietet ein Komplettsortiment an Fahrzeugteilen und Zubehör mit 24 Monaten Garantie – egal ob für LKW, Trailer, Busse und Transporter oder weitere Anwendungen, z.B. PKW, Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge, Schiffs- und Industrieanwendungen. Die garantierte Markenqualität wird durch die kontinuierliche Produktoptimierung und kompromisslose Qualitätssicherung im Rahmen des Diesel Technic Quality Systems (DTQS) erzielt.

Weitere Infos: www.dtqs.de